

# Allgemeine Angaben

## Quelldaten

LIFE-Quellnr.:	2-09	Landkreis:	RH
FFH-Gebiet:	Trauf der Südlichen Frankenalb	FFH-Nr.:	6833-371.12
Gemeinde:	Greding	Gemarkung:	Untermassing
Eigentümer:	privat, kommunal		


## Maßnahmen

Maßnahme	Beschreibung	Umfang	Umsetzung
C3-Verbauung/Einträge	Verbauung entfernen, Schutt beseitigen	1 Staumauer	März 2007

Umsetzung durch: Landschaftsbaufirma

Gesamtkosten: 5.600 EUR

## Lage / TK 25 – Ausschnitt



# Fotodokumentation



Zustand vor der Maßnahmenumsetzung: Anstauung des Quellbachs durch eine Betonmauer



Maßnahmenumsetzung: Beseitigung der Mauer war mit hohem Arbeitsaufwand verbunden



Maßnahmenumsetzung: Zerlegung der Mauerreste



Zustand nach der Maßnahmenumsetzung: Standort unmittelbar nach dem Rückbau der Staumauer