

# Allgemeine Angaben

## Quelldaten

LIFE-Quellnr.:	1-10 (a) und 1-11 (a,b)	Landkreis:	LAU
FFH-Gebiet:	Bachtäler der Hersbrucker Alb	FFH-Nr.:	6534-371.03
Gemeinde:	Happurg	Gemarkung:	Förrenbach
Eigentümer:	privat		


## Maßnahmen

Maßnahme	Beschreibung	Umfang	Umsetzung
C3-Verbauung/Einträge	Verrohrungen entfernen	5 Rohre je ca. 3 m	Juli 2006
C3-Verbauung/Einträge	Anlage einer Furt	5 Furten	Juli 2006

Umsetzung durch: Landschaftsbaufirma

Gesamtkosten: 4.300 EUR

## Lage / TK 25 – Ausschnitt



# Fotodokumentation



Zustand vor der Maßnahmenumsetzung: Verrohrung des Quellabflusses (links), Absturz nach dem Rohr (rechts)



Maßnahmenumsetzung: Gestaltung der Furten (links) und des Abflussbereichs nach der Furt (rechts)



Maßnahmenumsetzung: Furt mit Hilfsleitung (links), gleiche Furt vor der letzten Bauphase (rechts)



Zustand nach der Umsetzung: Furten ein Jahr nach Umsetzung – typisches Quellbachsubstrat in der Furt (links und rechts)